

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Карусель» с. Восточное
Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на готовность
к летнему периоду 2025 года.

07.02.2025г.


Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии: заведующий хозяйством Шпакова А.Н., члены комиссии: старший воспитатель Серебренникова Ю.С., инструктор по физической культуре Кочнева И.В., председатель попечительского совета Судакова Е.М, составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых (прогулочных) участков и спортивной площадки на территории МБДОУ «Карусель» с. Восточное, на предмет исправности игрового и спортивного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности детских прогулочных участков и спортивной площадки МБДОУ «Карусель» с. Восточное:

Прогулочные площадки расположены на территории МБДОУ «Карусель» с. Восточное. Всего 6 прогулочных участков и 1 игровая площадка, которые расположены на самостоятельной территории. Прогулочные участки разделены газонами, частично кустарниками, высотой 1,5м. На каждой площадке, имеются тентовые навесы (веранды), песочницы (6 шт.), деревянные горки. Песочницы покрашены, песок заменен, после прогулок песочницы закрываются. Горки (6шт.) закреплены, зачищены и покрашены. На игровой площадке находится игровой уголок – закреплен, покрашен. Вся территория площадок имеет ровное песчаное и травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло. Ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок. Все поломки, неполадки устраняются незамедлительно.

Председатель:  Шпакова А.Н.

Члены комиссии:

Серебренникова Ю.С. 

Кочнева И.В. 

Судакова Е.М. 